


Errata


Nº o artigo "Caracterização mecânica da rigidez e resistência do concreto de ultra-alto desempenho reforçado por fibras (UHPFRC)", com número de DOI: <<http://dx.doi.org/10.1590/s1678-86212020000200388>>, publicado no periódico Ambiente Construído, 20(2):73-88.

Na página 76:

Onde se via a Figura 1:




Vê-se a Figura 1:




Na página 82:

Onde se via a Figura 7a:



Vê-se a Figura 7a:



This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License.